

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по развитию и работе
с посетителями, ответственный за
организацию доступной среды

М.П. Орлов
«21» марта 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №4 объекта социальной инфраструктуры

«Каретник усадьбы Куницыных»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта «Каретник усадьбы Куницыных»
- 1.2. Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д.17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 1 этаж, 45,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 612 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1910 г., последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата ремонтных работ: текущий – 2023 капитального – 2022-2023 год.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Архангельский государственный музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», (краткое наименование музей-заповедник «Малые Корелы»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Архангельская область, Приморский район, деревня Малые Корелы
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство культуры Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Москва, М. Гнезниковский пер., 7/6, стр.1,2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-просветительная деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых лиц с инвалидностью: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*: частично кроме лиц с инвалидностью, передвигающихся на коляске
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 10 человек за одно посещение.
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА посетителя с инвалидностью, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы 1, 9, 11, 12, 41, 42, 43, 44, 54, 60, 76, 104

Остановка «Театр кукол».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: низкопольные автобусы на маршрутах.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 230 м

3.2.2 Время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (понижение высоты к центральным воротам)

Их обустройство для лиц с инвалидностью, передвигающихся на коляске: не обустроено.

3.3 Организация доступности объекта для лиц с инвалидностью – форма обслуживания*

№ п/п	Категория лиц с инвалидностью (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории лиц с инвалидностью и МГН <i>в том числе лица с инвалидностью:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	имеющие нарушения зрения	ДУ
5	имеющие нарушения слуха	ДУ
6	имеющие нарушения умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий лиц с инвалидностью**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДУ (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно (ДУ-ПП) для всех категорий

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Привлечение муниципалитета.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Орг. мероприятия. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в порядке текущего ремонта. Орг. мероприятия. Помощь персонала.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Работы в порядке текущего ремонта. Орг. мероприятия. Помощь персонала.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР. Помощь персонала.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Привлечение муниципалитета.
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР, по принадлежности – привлечение муниципалитета, собственников

*- указывается возможные варианты (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025-2030 года в рамках исполнения плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

4.3. Информация размещена на сайте Музея «Малые Корелы»: <https://www.korely.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании Акта обследования №4 от «18» февраля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по развитию и работе
с посетителями, ответственный за
организацию доступной среды

М.П. Орлов
«21» марта 2025 г.

Акт обследования №4 объекта социальной инфраструктуры

«Каретник усадьбы Куницыных»

В соответствии с приказом №55 от 11.02.2025 г., с целью паспортизации объектов музея-заповедника «Малые Корелы», проведено обследование объекта «Каретник усадьбы Куницыных».

Обследование проводилось с использованием методики утверждённой приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"

В ходе обследования зафиксированы показатели (сведения), характеризующие (определяющие) доступность объекта для лиц с инвалидностью.

Общие сведения об объекте приведены в Паспорте доступности №4 от 17 марта 2025 г.

Результаты обследования оформлены и приведены в соответствующих приложениях. План адаптации объекта составлен исходя из принципа разумности с учётом приоритетности в сроках выполнения мероприятий. Мероприятия по адаптации, требующие значительных капитальных вложений (объёмов финансирования) зависят от результативности соответствующих заявок, направляемых в адрес главного распорядителя бюджетных средств.

Результаты обследования (Приложения):

№1. Территории, прилегающей к объекту, в т.ч. маршрут к объекту	на 5 л.
№2. Входа (входов) в здание	на 5 л.
№3. Пути движения в здании, в т.ч. план объекта	на 5 л.
№4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
№5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
№6. Системы информации (и связи) на объекте	на 3 л.

Руководитель рабочей группы – председатель комиссии по повышению доступности объектов и услуг музея для посетителей с инвалидностью и других маломобильных групп населения _____ М.П. Орлов

Члены рабочей группы:

Заместитель директора заместитель директора по материально-техническому обеспечению и содержанию музея _____ Д.Ю. Шангин

Заведующий экскурсионным отделом _____ Л.Е. Тарасова

Начальник службы учета, хранения и мониторинга памятников и природных ландшафтов музея _____ Д.О. Яковлев

Библиотекарь АОСБС, специалист по доступной среде _____ Е. В. Борисова

Эксперт Системы добровольной сертификации ВОИ,
помощник председателя Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области, помощник председателя
Архангельской межрайонной организации ВОИ _____ Т.Г. Макарова

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 4
от «___» февраля 2025 г.

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к объекту
«Каретник усадьбы Куницыных»
по адресу г. Архангельск, пр. Ч. Лучинского 17**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категори я)	Норматив	Виды и содержание работ
1.1.	Вход (входы) на территорию усадьбы	есть	-	3	Калитка ширина 0,9 м, соответству ет	К, О, С	- Ширина входных дверей принимаетс я от 0,9 до 1,2м. (п. 5.1.4 СП 59.13330.20 20)	Орг. мероприят ия и ТСР (установит ь кнопку вызова персонала, перекидно й пандус; Обучение персонала)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Соответств ует нормативам	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	1, 4, 5	Отсутствую т места стоянки для транспорта инвалидов	К, О, С	1. Необходим о предусмотр еть места стоянки для транспорта лиц с инвалиднос	Орг. мероприят ия. Предоставл ение возможнос ти въезда на внутренню

						тью с соответствующей разметкой 2. Расчетная доля специализированных мест для автотранспорта инвалидов – 1 машиноместо (п. 4.2.1 СП 59.13330.2020)	ю территории усадьбы для посадки и высадки лица с инвалидностью. Помощь персонала.
	ОБЩИЕ требования к зоне п. 4. СП 59.13330.2020	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-		Помощь персонала и сопровождающих лиц.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 4
от «___» февраля 2025 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в объект
«Каретник усадьбы Куницыных»
по адресу г. Архангельск, пр. Ч. Лучинского 17

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Норматив	Виды и содержа ние работ
2.1	Лестница (наружная) №1	есть	1		1. Поручни отсутствуют. Ступени лестницы разной высоты.	К, О, С	1. Привести в соответствие с п. 5.1.2 СП 59.13330.202 0 (ГОСТ Р 51261 п. 5.1.6-5.1.9) 2. Привести в соответствие с п. 4.1.12 СП 59.13330.202 0	Орг. Меропри ятия. Индивид уальное решение с ТСР. Помощь персонал а и сопрово ждающи х лиц.
2.2	Пандус (подъемная платформа)	нет	-			К		-
2.3	Входная площадка	нет	-			К	-	-
2.4	Дверь (общий вход из внутреннего двора усадьбы)	есть	-	5	Дверной проём шириной 90 см. имеет порог h-16 см., что не соответствует нормативным требованиям.	К, О	1. Высота каждого элемента порога не должна превышать 1,4 см. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2.02 0).	Используй вание перекид ного пандуса. Помощь персонал а и сопрово ждающи х лиц.

2.5	Пандус (подъемная платформа)	нет	-			К		-
2.6.	Тамбур входной	есть	-	9, 10, 11	Размер тамбура: длина:4,82 м, ширина 1, 6 м., перепад высот в четыре ступени разной высоты, что не соответствует нормативным требованиям.	К, О, С	1.Глубина тамбуров при прямом движении и односторонн ем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,5 м, а при глубине тамбура 1,8- 1,5м ширина должна быть не менее 2,0м (п. 5.1.7 СП 59.13330.202 0).	Помощь персонал а и сопрово ждающи х лиц.
2.7.	Дверь (внутренняя)	есть	-	-		К	Высота каждого элемента порога не должна превышать 1,4 см. (п. 5.1.4 СП 59.13330.202 0).	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	К – ВНД; ДУ	-		Орг. мероприятия. Индивидуальное

				решение с ТСП. Установка мобильного перекидного пандуса. Помощь персонала и сопровождающих лиц.
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото 7 Лестница наружная и дверь входная №1



Фото 8 Лестница наружная и дверь входная №2



Фото 9, 10, 11 Тамбур



Приложение №3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 4
от «___» февраля 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения) объекта

«Каретник усадьбы Куницыных»

по адресу г. Архангельск, пр. Ч. Лучинского 17

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Норматив	Виды и содерж ание работ
4.1	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Дверной проём шириной 80 см. имеет порог h-13 см. Внутреннее помещение разделено на две разноуровневых зоны. Размер зоны №1: длина: 3,84 м, ширина 3, 77 м Размер зоны №2: длина: 3,47 м, ширина 3, 76 м что не соответствует нормативным требованиям.	-	Высота каждого элемента порога не должна превышать 1,4 см. (п. 6.1.4 СП 59.13330.20 20	Устано вка мобиль ного перекид ного пандуса . Помощ ь персона ла и сопрово ждающ их лиц.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-	Орг. Мероприятия. Помощь персонала и сопровождающих лиц
--	----	---	---	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото 12 Дверь во внутреннее помещение




Фото 13, 14, 15 Внутреннее помещение



[illegible]

		- в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирование обозначения помещений: - дублирование рельефными знаками Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	К- ВНД; ДУ	-		Ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото 16, 17, 18 Туалетная комната



Приложение №6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 4
от «___» февраля 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
«Каретник усадьбы Куницыных»
по адресу г. Архангельск, пр. Ч. Лучинского 17

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Норматив	Виды и содержание работ
6.1	Визуальные средства	есть				К, О, С, Г, У	Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.) должно предусматриваться аварийное освещение в соответствии с п 5.5.7 СП 59.13330.2020	Индивидуальное решение с ТСР. План эвакуации продублировать и разместить по высоте в соответствии с СП 59.13330.2020
6.2	Акустические средства	есть	-	-		Г, С	Выполнить в соответствии с п 6.5.6. СП 59.13330.2020	Помощь персонала Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствуют дублирующие знаки	С	Информирующие обозначения	Индивидуальное решение.

							помещений дублируется рельефными знаками на высоте от 1.35 в соответствии с п 5.3.6 СП 59.13330.2020	Помощь персонала и сопровождающих лиц.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-		Индивидуальное решение с ТСР Помощь персонала.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Выход из внутреннего помещения в тамбур



Выход из тамбура на улицу

